

Справка по итогам проведения паспортизации объекта

№ п/п	Краткая характеристика и адрес объекта	Наименование услуг, предоставляемых инвалидам на объекте	Дата проведения обследования и реквизиты паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг	Общая оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов *	Предлагаемые мероприятия, необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства РФ об обеспечении условий его доступности для инвалидов		
					Мероприятие	Объем расходов	Срок
1	МБ ДОУ «Детский сад № 209» г.Новокузнецк, ул. Ленина 73-А, ул. Петракова 64-Б	Дошкольное образование	01.09.2023	Для обеспечения доступности объекта необходим капитальный ремонт (реконструкция, модернизация)	Установка пандусов	1000 000	По мере поступления денежных средств на данный вид работы
Итого						1000 000	

* указываются следующие оценочные выводы о состоянии доступности объекта:

- объект доступен;
- объект нуждается в частичном приспособлении с учетом потребностей инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения;
- объект нуждается в оснащении вспомогательными приспособлениями, дополнительным оборудованием (входных групп, санитарно-гигиенических помещений и т.д);
- для обеспечения доступности объекта необходим капитальный или текущий ремонт (реконструкция, модернизация);
- объект нуждается в оборудовании информационно-коммуникационными средствами в доступной форме.

Заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 209»



С.А.Солодовникова